GZS	**Sachverständigen-Organisation GZS mbH gemäß AwSV**	*Beckersbergstr. 10 24558 Henstedt-Ulzburg* *Tel. 04193 88916-0*
	vertreten durch: **Ingenieur- & Sachverständigenbüro BOUGS**	**Zertifikat -Nr.: 253219135** **- Fachbetriebsaudit -** **für WHG-Fachbetrieb**
Büro Hamburg | 22547 Hamburg | Tel.: 040- 532 604 69 | Fax: 0180-350 541 517 7107 | Mobil:0176- 55 017 575		**Prüfdatum:** 07.04.2025 **Prüfer:** Dipl.-Ing. Hans-Uwe Stein
Fachbetrieb: HARRY VIGASS GmbH & Co. KG Straße: Wilma-Witte Stieg-1 PLZ, Ort: 22047 Hamburg		Niederlassung:

Umfang u. Art der Auditierung:	☒ erstmalig ☐ wiederkehrend ☐ Nachprüfung ☐ Teilprüfung ☐ außerordentliche Prüfung
Tätigkeiten des Fachbetriebs nach WHG:	☒ Errichten ☐ Erstellen ☒ Instandsetzen / Instandhalten ☐ Reinigen ☐ Stilllegen - von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.
	☐ Errichten von Abfüllplätzen ☒ Fugen ☒ Beschichtung und Auskleidung von Auffangräumen ☐ Verlegen von Entwässerungsleitungen aus PE HD ☐ Sanieren von Entwässerungs- und Abscheidungssystemen ☒ Beschichten / Auskleidung von EX- Auffangräumen + Flächen ☐
Ausgenommene Tätigkeiten:	☐ Tätigkeiten an Anlagen mit leicht- und hochentzündlichen Flüssigkeiten ☒ Tankanlagen Systeme ☐

Betrieblich verantwortliche Personen:

Name, Vorname	Tel-Nr.	Mobil-Nr.	Email-Adresse
Stefan Hörsing Frank Müller	040-896900-0	0151-18882059	harry-vigass@heinrich-schmidt.de

Organisationsstruktur:

a. Organigramm / Zuständigkeiten

☒ Liegt vor ☐ liegt nicht vor

Bemerkungen:

Siehe Anlage ORGANIGRAMM

b. Arbeitsanweisungen

☒ Liegen vor ☐ liegen nicht vor

Bemerkungen:

Anlage / Gefährdungsbeurteilung je Baustelle

c. Versicherungsnachweise

☒ Liegen vor ☐ liegen nicht vor

Bemerkungen:

Anhang

d. Weitere Zulassungen

☒ Liegen vor ☐ liegen nicht vor

Bemerkungen:

SIKA--- Anlage

Sachverständigen-Organisation GZS mbH gemäß AwSV

Personal:	**a. Mitarbeiter / Namen / Anzahl** 13 Bemerkungen: sihe Organigramm
	b. Ausbildungsnachweise ☒ Liegen vor ☐ liegen nicht vor Bemerkungen:
	c. Neue Mitarbeiter ☐ ja ☒ nein Bemerkungen: 13
	d. Fortbildungs- / Schulungsnachweise ☒ Liegen vor ☐ liegen nicht vor Bemerkungen: WHG 1 SIKA 3
	e. Unterweisungen (AS / TRGS / uam.) ☒ Liegen vor ☐ liegen nicht vor Bemerkungen: je Baustelle 1x jährlich Sicherheits und Gefahrstoffunterweisung
Geräte / Ausrüstungen:	**a. Geräteliste** ☒ Liegt vor ☐ liegt nicht vor Bemerkungen: Anhang
	b. Zertifikate / Kalibrierungen ☒ Liegen vor ☐ liegen nicht vor Bemerkungen:
	c. Fahrzeuge / Zulassungen / Versicherungen / ADR ☐ Liegen vor ☐ liegen nicht vor Bemerkungen:
	d. Arbeitsmittel / PSA ☒ Liegen vor ☐ liegen nicht vor Bemerkungen:

Sachverständigen-Organisation GZS mbH gemäß AwSV

Baustellenbegehung:

a. Verarbeitungsnachweise / Protokolle

☒ Liegen vor ☐ liegen nicht vor

Bemerkungen:

b. Befragung der Mitarbeiter

☒ Liegen vor ☐ liegen nicht vor

Bemerkungen:

c. Abnahmeprotokoll

☒ Liegen vor ☐ liegen nicht vor

Bemerkungen:

Musterbaustelle Firma HENSEL Börnsen als Ex-Beschichtung + WHG

d. Lagerung von Rückständen u. Abfällen

☒ Liegen vor ☐ liegen nicht vor

Bemerkungen:

separate Lagerräume, gesicherte Gefahrstoffboxen

Feststellungen:

- ☒ Die betrieblich verantwortlichen Personen sind noch im Unternehmen tätig.
- ☒ Gravierende Mängel über die fachlichen Leistungen sind nicht bekannt.
- ☒ Verantwortlichkeiten und Weisungsbefugnisse sind geregelt.
- ☒ Rechtskataster / Zugang zu gesetzlichen Regelungen / TR und einschlägigen Normen ist vorhanden.
- ☒ Geräte, Maschinen und Werkzeuge entsprechen den Anforderungen für o.a. Tätigkeiten.
- ☒ Geeignete Ausrüstung für Arbeiten in EX-Bereichen steht zur Verfügung.
- ☒ Geeignete persönliche Schutzausrüstung steht zur Verfügung.
- ☒ Die erforderlichen Transportbehälter entsprechen den Anforderungen (z.B. Art und Kennzeichnung).
- ☒ Die Fahrzeuge entsprechen den Anforderungen (z.B. Art und Kennzeichnung).
- ☒ Die Lagerung von Rückständen und Abfällen entspricht den Anforderungen.
- ☒ Fortbildungsnachweise für die betrieblich verantwortliche(n) Person(en) liegen vor.
- ☒ Fortbildungsnachweise für den/die Mitarbeiter liegen vor.
- ☒ Regelmäßig durchgeführte Sicherheitsbelehrungen wurden nachgewiesen.
- ☒ Arbeits- und Betriebsanweisungen liegen vor.
- ☒ Betriebs- und Umwelthaftpflichtversicherungen liegen vor.
- ☐

Ergebnis der Auditierung

- ☒ Der Abschluss eines Überwachungsvertrages wird bestätigt.
- ☐ Die Fortdauer des Überwachungsvertrages wird bestätigt.
- ☐ Die Fortdauer der WHG-Fachbetriebseigenschaft wird bestätigt.

☒ Keine Beanstandungen ☐ Geringfügige Abweichungen ☐ Erhebliche Abweichungen
unverzügliche Beseitigung erforderlich

☐ Mängel siehe Seite ☐ Die Mängel sind ordnungsgemäß und fachgerecht zu beseitigen.

☐ Nachprüfung nach Behebung der Abweichungen durch den Sachverständigen erforderlich. ☐ innerhalb Wochen ☐ bis

Bemerkungen: ☐ siehe Seite

Nächste Auditierung: ☒ wiederkehrend spätestens: 04/2026 ☐ Nachprüfung ☐ entfällt

Ggf. bei wesentlicher Änderung

Der Sachverständige: